

## Bronze - Kupferpatinierung

### Grundierung

Dispersion K 9 (75367) wird mit Perlglanz Colibri Bronze (50300) zu einer Farbpaste angerührt, daraufhin mit Wasser streichfähig verdünnt aufgetragen. 3 Tage trocknen lassen.

Auf die getrocknete Grundierung wird eine Lasur aus Öl-Kupferfarbe aufgewischt:

- Leinöl-Kobaltfirnis (73100) wird mit
- Shellsol T (70460) im Verhältnis 1:1 vermengt,

dann nach Belieben mit Kupferpulver (54850) vermengt, nach einiger Zeit entwickelt sich eine Patina.

Wetterfester wird der Überzug mit Alkydharzöl (79140) anstelle obiger Lasurrezeptur.

Wichtig ist eine gute Raumtemperatur beim Trocknen von wenigstens 20° C.

Für ca. 20 - 50 qm wird benötigt:

- 2 Liter 75367 Dispersion K 9
- 500 g 50300 Perlglanz Colibri Bronze
- 1 Liter 73100 Leinöl-Kobaltfirnis
- 1 Liter 70460 Shellsol T
- 200 g 54850 Kupferpulver fein